

アイオイ設備工業株式会社

第20回安全衛生大会レポート

平成28年6月18日（土）に開催いたしました、弊社の安全衛生大会の様子をご報告させていただきます。また、弊社と協力業者で行いました安全パトロールの報告書もございますので、当日、お越しになられなかった方は併せてご覧になって頂ければ幸いです。



アイオイ設備協力会会長を務めて頂いている、渡辺パイプ・灘営業所所長様より挨拶を賜りました。



続いて弊社、代表取締役社長から、出席頂いた方にご挨拶をさせて頂きました。



続いて、弊社の新入社員2名を紹介させて頂きました。2名とも高校を卒業したばかりの新社会人です。ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。



出席者の様子です。今年は平年と比べ、参加者が少なめでしたが、次回以降もお越し頂けるよう、弊社も努力させて頂きます。



安全パトロールの結果報告です。今年からは中地・三木、両課長が先頭に立ち、実施致しました。詳細なパトロール結果も載せておきますので、是非ご覧になってみてください。



安全衛生大会会長である、弊社、常務取締役より、平成28年度全国安全週間のスローガンの発表、解説がありました。

今年度のスローガンは

「見えますか？ あなたのまわりの 見えない危険 みんなで見つける 安全管理」となっております。



今年度の表彰式の様子です。
安全な施工に努めて下さった協力業者様に、感謝の気持ちを形にする数少ない機会ですので、今後も続けていく所存です。

今年度は、木下保温工業所様
(有)方田設備工業様
日立空調関西様



以上の3社様に感謝状を贈らせて頂きました。

また弊社社員、三木、山本の両名にも安全な施工に努めたということで、表彰させて頂きました。

表彰式の後、フリーアナウンサー豊島美雪様による講演がありました。その様子は後述致します。



講演後、弊社工事部長を中心として、大会宣言が行われました。前述した安全週間のスローガンを唱和し、安全への意識を再確認致しました。



神明商会様の閉会宣言を持ちまして、第20回安全衛生大会を無事に終えることができました。

お忙しい中、ご参加頂いたこと、感謝しております。誠にありがとうございました。

講演会の様子

今年は特別講師として、フリーアナウンサーの豊島美雪様に来ていただきました。

豊島様は「パネルクイズアタック 25」でご存知の方も多いでしょう。現在は、ラジオ番組等、数多くのメディアで活躍されている方です。

「安全を確保するためのコミュニケーション法」

～信頼関係を築き安心安全な職場づくりを!!～

こう題された講演で、よくある堅苦しい内容ではなく、新鮮でした。

簡単なコミュニケーションからでも得られる安全があり、それを実行できるかどうかはあなた次第ですよ、という話でした。

人同士が最も簡単に取れる友好的なコミュニケーション方法、それが「笑顔と挨拶」です。毎日、顔を合わせる人に対しても、目を見てきちんとした挨拶が重要。まず、相手の警戒を解き、信頼関係を築くことが、お互いの安全にも繋がると仰っていました。

そして、相手のパーソナルスペースに踏み入ることではか得られない信頼関係があり、握手や名刺交換が絶好の機会であるとも。

もっとも印象に残っているのが、脳への擦り込み、そこからの意識の変え方についてでした。本来優秀であるはずの人間の脳が、単純な繰り返しによって思考が固まってしまう。出席者全員で体操をしながら実感させて頂きました。そこから脱却することにより、より良い人間関係を築き、結果的に安全への対策に繋がるという話でした。

安全だと思い込む意識こそ、本当は一番危険なのかもしれないということを、改めて考えさせられました。



話も魅力的で、写真撮影にも応じて下さり、気さくで素敵なお方でした。興味がある企業の方は、講演をお願いしてみたいでしょうか。

安全統括責任者	安全衛生責任者	現場代理人

安全衛生パトロール点検表 点検日28年6月8日

作業所名	ワークレ王子公園ラグゼ新築工事(元請:株式会社 村上工務店:平野所長)	所在地・概要	神戸市灘畑原通3丁目4-3 RC造地下1階・地上4階建・ファミリー20戸・延床面積1874m ²		
工期	H27.5.22~H28.8.26	進捗状況	外構・屋外吹付中・4階造 作中	アイオイ 設備工業 点検者	中地課長・三木
パトロール協力業者	木下保温工業(木下氏) ユーシン工業(原田氏)	施工業者	酒田設備(酒田氏)		
		当日作業	屋上消火配管		
		作業員数	一人		

項目	重点事項	点検事項	○	△	×	指導事項
管理体制表	安全衛生管理体制	①統括安全管理体制は組織され表示されているか ②関係請負人を把握し組織されているか	○			
	安全衛生協議会の組織及び開催	①安全衛生協議会に参加しているか ②作業間の連絡・調整等協議内容は十分か	○			
	緊急連絡体制、防火管理体制	①各連絡体制は組織され周知されているか ②関係請負人を含んで組織されているか	○			
管理計画	店社安全衛生計	①店社安全衛生計画は作成され周知されているか	○			
	現場安全衛生計画	①現場安全衛生計画は作成され周知されているか ②作成された計画の必要事項及び内容はよいか ③定めた重点事項・行事等は実施されているか	○			
	施工計画書	①施工計画は作成され届出はされているか ②変更届の必要なものは届出されているか	○			
一般管理	作業員管理	①作業員名簿等は適切に管理されているか ②個人情報に関する事項は遵守されているか	○			
	法定資格の把握	①作業に必要な法定資格は把握されているか ②必要な作業では指名され、周知されているか	○			
	新規入場者管理	①新規入場者教育は実施されているか ②新規入場者教育に元請が指導・援助しているか	○			
日常管理	安全朝礼の参加	①職長・全作業員で出席で実施されているか	○			
	リスクアセスメント	①リスクアセスメントを記入し提出しているか	○			
	屋礼の参加	①毎日一定の時間に連絡・調整を行っているか	○			
	作業終了後片付	①作業終了後片付けは実施しているか	○			
持込機械の管理		①機械等持込時のルールが定められているか	○			
		②持込機械等は元請立会いで点検しているか	○			

項目	重点事項	点検項目	○	△	×	指導事項
墜落・転落・災害防止	高所作業等	①足場は足場計画図に基づいて組み立てあるか	○			
		②墜落の危険がある個所に作業床が設けているか	○			
		③脚立足場は3点支持で設置されているか	○			
		④可搬式作業台は正しく設置されているか	○			
	開口部等	①開口部に手すり、巾木、覆いが設けられているか	○			
		②開口部の表示はされているか	○			
	安全带等	①安全带の取り付け設備が設置されているか	○			
		②墜落防止用水平ネットは取り付けられているか			×	ネット無
		③墜落危険のある作業で安全带を使用しているか		△		親綱が張れていな
	昇降設備等	①高さ・深さ1.5m以上の個所に設置されているか	○			
		②通路は詰め所から近い個所に設けられているか	○			
	脚立作業等	①足元の悪い所に設置していないか				該当なし
		②開き止めをかけているか				該当なし
		③最上段部での作業を行っていないか				該当なし
電動工具等	①機器の始業前の点検を行っているか	○				
	②グラインダーの回転部囲いを付けているか	○				
	③コード・延長線は3芯アース付を使用しているか	○				
高所作業車	①技能講習修了者を配置しているか				該当なし	
	②転倒防止の措置はしてあるか				該当なし	
	③作業中は安全带を使用しているか				該当なし	
作業状態等	①着衣に乱れがないか	○				
	②保護具は完全着用しているか	○				
	③材料置場の整理整頓は出来ているか	○				
	④作業の手順は適正か	○				
	⑤不安全行動をしていないか	○				
	⑥作業員の健康状態(顔色等)はよいか	○				
	⑦(夏季)塩分・水分補給をし、休憩をとっているか	○				
点検者コメント						備考
(自社指摘事項):安全書類の健康診断日の更新がなされていない。(6月14日是正確認)						
(作業所指摘事項):吹付中の為、落下ネットが無いので吹付完了時点で復旧依頼。						
:3階仮設足場への仮設昇降階段の手摺の片方が外れている。(6月10日是正確認)						
(コメント)足場解体前の混雑中のパトロールに所長自ら現場で対応して頂きました。						
落下ネットは吹付終了後復旧をする予定でお願いしました。						
屋上の飛散処理・各共用廊下・バルコニーは事前に清掃していました。本日の重点						
監理項目の開口養生も1階EV前ピット開口もコンパネにズレどめをしていて問題ありませんでした。						
当社の詰所も整理・整頓が出来ていました。						

ワコーレ王子公園ラグゼ 安全パトロール





【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影年月日】20160608

【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事


【施工管理値】1階床開口
養生状況



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事

【施工管理値】1階床開口
養生状況 ずれ止め設置



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事

【施工管理値】階段室開
口部

【請負者説明文】手すり
設置を元請にお願いしま
した。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事

【施工管理値】足場昇降
階段設置状況

【請負者説明文】問題な
いし。



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事

【施工管理値】足場昇降
階段設置状況

【請負者説明文】片側に
手摺がないため元請けに
設置をお願いしました。



安全統括責任者	安全衛生責任者	現場代理人

安全衛生パトロール点検表 点検日28年6月8日

作業所名	プレサンスジェネ新神戸新築工事(元請:株式会社 岡工務店: 濱上所長)	所在地・概要	神戸市中央区布引1丁目311 RC造地上14階建・1R他193戸・延床面積7906m2		
工期	H27・4・24～H28・1・27	進捗状況	11階躯体工事・6・7階造作他	アイオイ設備工業 点検者	中地課長・三木
パトロール協力業者	木下保温工業(木下氏) ユーシン工業(原田氏)	施工業者	ユーシン工業・(株)司商会		
		当日作業	衛生:10階配管・消火9・10階配管		
		作業員数	ユーシン工業(4人)・(株)司商会(3人)		

項目	重点事項	点検事項	○	△	×	指導事項
管理体制表	安全衛生管理体制	①統括安全管理体制は組織され表示されているか	○			
		②関係請負人を把握し組織されているか	○			
	安全衛生協議会の組織及び開催	①安全衛生協議会に参加しているか	○			
		②作業間の連絡・調整等協議内容は十分か	○			
	緊急連絡体制、防火管理体制	①各連絡体制は組織され周知されているか	○			
		②関係請負人を含んで組織されているか	○			
管理計画	店社安全衛生計	①店社安全衛生計画は作成され周知されているか	○			
	現場安全衛生計画	①現場安全衛生計画は作成され周知されているか	○			
		②作成された計画の必要事項及び内容はよいか	○			
③定めた重点事項・行事等は実施されているか		○				
	施工計画書	①施工計画は作成され届出はされているか	○			
		②変更届の必要なものは届出されているか	○			
一般管理	作業員管理	①作業員名簿等は適切に管理されているか	○			
		②個人情報に関する事項は遵守されているか	○			
	法定資格の把握	①作業に必要な法定資格は把握されているか	○			
		②必要な作業では指名され、周知されているか	○			
	新規入場者管理	①新規入場者教育は実施されているか	○			
		②新規入場者教育に元請が指導・援助しているか	○			
日常管理	安全朝礼の参加	①職長・全作業員で出席で実施されているか	○			
	リスクアセスメント	①リスクアセスメントを記入し提出しているか	○			
	昼礼の参加	①毎日一定の時間に連絡・調整を行っているか	○			
	作業終了後片付	①作業終了後片付けは実施しているか	○			
	持込機械の管理	①機械等持込時のルールが定められているか	○			
		②持込機械等は元請立会いで点検しているか	○			

項目	重点事項	点検項目	○	△	×	指導事項
墜落 転落 災害 防止	高所作業等	①足場は足場計画図に基づいて組み立てあるか	○			
		②墜落の危険がある個所に作業床が設けているか	○			
		③脚立足場は3点支持で設置されているか	○			
		④可搬式作業台は正しく設置されているか	○			
	開口部等	①開口部に手すり、巾木、覆いが設けられているか	○			
		②開口部の表示はされているか	○			
	安全带等	①安全带の取り付け設備が設置されているか	○			
		②墜落防止用水平ネットは取り付けられているか	○			
		③墜落危険のある作業で安全带を使用しているか	○			
	昇降設備等	①高さ・深さ1.5m以上の個所に設置されているか	○			
		②通路は詰め所から近い個所に設けられているか	○			
	脚立作業等	①足元の悪い所に設置していないか	○			
②開き止めをかけているか		○				
③最上段部での作業を行っていないか		○				
電動工具等	①機器の始業前の点検を行っているか	○				
	②グラインダーの回転部囲いを付けているか	○				
	③コード・延長線は3芯アース付を使用しているか	○				
高所作業車	①技能講習修了者を配置しているか				該当なし	
	②転倒防止の措置はしてあるか				該当なし	
	③作業中は安全带を使用しているか				該当なし	
作業 関連 災害 防止	作業状態等	①着衣に乱れがないか	○			
		②保護具は完全着用しているか	○			
		③材料置場の整理整頓は出来ているか	○			
		④作業の手順は適正か	○			
		⑤不安全行動をしていないか	○			
		⑥作業員の健康状態(顔色等)はよいか	○			
		⑦(夏季)塩分・水分補給をし、休憩をとっているか	○			
点検者コメント						備考
(自社指摘事項):安全書類の健康診断日の更新がなされていない。(6月14日は正確認)						
(作業所指摘事項):無。						
(コメント)重点管理項目の開口養生は当社・作業所とも問題ありませんでした。作業所内の朝礼所・休憩所・ごみ分別・排水ノッチ等の仮設が整理・整頓・清掃までとて行き届いていました。本設階段・共用廊下も仕上げ済みの上に養生をしていて危険を感じる所はありませんでした。あと表示関係も充実していて、安全以外に所長の仕事に関する心得が書いてあり好感がもてました。						
雨水の養生もかなり工夫しており、下階の仕上げた住戸の水が落ちない様にしていました。濱上所長のこだわりを感じた作業所でした。						

プレサンスジェネ新神 戸 安全パトロール





【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日
 【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事
 【施工管理値】安全掲示板の設置状況
 【請負者説明文】非常にきれい



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日
 【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事
 【施工管理値】安全掲示板の設置状況
 【請負者説明文】職長紹介をし業者間のつながりを持つように所長が発案して設置しています。



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日
 【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事
 【施工管理値】安全掲示板の設置状況 KYボード
 【請負者説明文】非常にきれい

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】1階エント
ランス状況

【請負者説明文】非常に
きれく清掃されている。



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】ローリン
グ足場の掲示状況



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】足場下の
通路状況

【請負者説明文】資材等
がなく通りやすい。



作業完了日を記入の事

設備工事進捗状況一覧表

【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】設備工事の進捗状況揭示

【請負者説明文】工事の進捗具合を把握できている。




【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】最上階11階作業状況

【請負者説明文】危険行為等は、見受けられない。



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】11階住戸内状況

【請負者説明文】型枠解体時には、排水集合管が上がっており下階の水じまい、開口のまま放置等は、されてなく問題なし。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】11階住戸
内状況

【請負者説明文】型枠解
体時には、排水集合管が
上がっており下階の水じ
まい、開口のまま放置等
は、されてなく問題なし
。



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】12階スラ
ブスリーブ養生蓋の設置

【請負者説明文】アンセ
ン（既製品）を設置し踏
み抜き防止をしている。



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】10階共用
廊下

【請負者説明文】上階か
らの漏水対策 現場員の
努力が見受けられる。





【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】10階共用廊下

【請負者説明文】上階からの漏水対策 現場員の努力が見受けられる。



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】バルコニ一面足場に消火器設置

【請負者説明文】足場に設置しておけば勝手易に移動できないのでいざとゆう時なくなっていることがなくとても良い。



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】バルコニ一面足場に消火器設置

【請負者説明文】足場に設置しておけば勝手易に移動できないのでいざとゆう時なくなっていることがなくとても良い。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】外部階段
室廊下状況

【請負者説明文】床養生
されており危険なところ
もなく非常にきれいでした。



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】外部階段
室廊下状況


【請負者説明文】床養生
されており危険なところ
もなく非常にきれいでした。




【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日


【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】現場員に
よるチェック






【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日
 【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事
 【施工管理値】現場員によるチェック



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日
 【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事
 【施工管理値】現場員によるチェック



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日
 【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事
 【施工管理値】各階フロア表示
 【請負者説明文】誰が来ても部屋番号タイプがわかる。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】現場内ル
ール掲示



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】現場内ル
ール掲示



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】現場内ル
ール掲示






【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】職長紹介の掲示

【請負者説明文】業者間のつながりができるように所長の発案



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】月間工程表の掲示

【請負者説明文】3か月分の工程表を貼っている先の工程が把握できるので段取りがよい。



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】月間工程表の掲示

【請負者説明文】3日分の作業工程を公表

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】アセ酸素
の設置状況

【請負者説明文】消火器
、固定状況OK



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】設備資材
の状況

【請負者説明文】整然と
整理されている。



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】ノッチタ
ンクの設置状況

【請負者説明文】中和し
てから放流しているの
で問題なし。





【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】ごみ置き場状況

【請負者説明文】分別回収している。




【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】現場外観状況

【請負者説明文】景観に配慮されている。



【写真タイトル】平成28年度安全パトロール 平成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンスジェネ新神戸新築工事

【施工管理値】現場掲示物

【請負者説明文】現場員の心がまえの掲示思い当たる節も多々ある。

安全統括責任者	安全衛生責任者	現場代理人

安全衛生パトロール点検表 点検日28年6月8日

作業所名	プレサンス加納町2丁目新築工事(元請:株式会社 岡工務店: 入江所長)	所在地・概要	神戸市中央区加納町2丁目1-6 RC造地上13階建・1R他69戸・延床面積2243m ²		
工期	H27.6.1~H29.1.27	進捗状況	12階躯体工事・7階造作 他	アイオイ 設備工業 点検者	中地課長・三木
パトロール 協力業者	木下保温工業(木下氏) ユーシン工業(原田氏)	施工業者	福井設備		
		当日作業	3~9階消火栓ボックス取り付け		
		作業員数	福井設備(3人)		

項目	重点事項	点検事項	○	△	×	指導事項
管理体制表	安全衛生管理体制	①統括安全管理体制は組織され表示されているか	○			
		②関係請負人を把握し組織されているか	○			
	安全衛生協議会の 組織及び開催	①安全衛生協議会に参加しているか	○			
		②作業間の連絡・調整等協議内容は十分か	○			
	緊急連絡体制、 防火管理体制	①各連絡体制は組織され周知されているか	○			
		②関係請負人を含んで組織されているか	○			
管理計画	店社安全衛生計	①店社安全衛生計画は作成され周知されているか	○			
	現場安全衛生計画	①現場安全衛生計画は作成され周知されているか	○			
		②作成された計画の必要事項及び内容はよいか	○			
		③定めた重点事項・行事等は実施されているか	○			
	施工計画書	①施工計画は作成され届出はされているか	○			
		②変更届の必要なものは届出されているか	○			
一般管理	作業員管理	①作業員名簿等は適切に管理されているか	○			
		②個人情報に関する事項は遵守されているか	○			
	法定資格の把握	①作業に必要な法定資格は把握されているか	○			
		②必要な作業では指名され、周知されているか	○			
	新規入場者管理	①新規入場者教育は実施されているか	○			
		②新規入場者教育に元請が指導・援助しているか	○			
日常管理	安全朝礼の参加	①職長・全作業員で出席で実施されているか	○			
	リスクアセスメント	①リスクアセスメントを記入し提出しているか	○			
	昼礼の参加	①毎日一定の時間に連絡・調整を行っているか	○			
	作業終了後片付	①作業終了後片付けは実施しているか	○			
	持込機械の管理	①機械等持込時のルールが定められているか	○			
②持込機械等は元請立会いで点検しているか		○				

項目	重点事項	点検項目	○	△	×	指導事項
墜落転落災害防止	高所作業等	①足場は足場計画図に基づいて組み立てであるか	○			
		②墜落の危険がある個所に作業床が設けているか	○			
		③脚立足場は3点支持で設置されているか	○			
		④可搬式作業台は正しく設置されているか	○			
	開口部等	①開口部に手すり、巾木、覆いが設けられているか	○			
		②開口部の表示はされているか	○			
	安全带等	①安全带の取り付け設備が設置されているか	○			
		②墜落防止用水平ネットは取り付けられているか	○			
		③墜落危険のある作業で安全带を使用しているか	○			
	昇降設備等	①高さ・深さ1.5m以上の個所に設置されているか	○			
		②通路は詰め所から近い個所に設けられているか	○			
	作業関連	脚立作業等	①足元の悪い所に設置していないか			
②開き止めをかけているか						該当なし
③最上段部での作業を行っていないか						該当なし
災害防止	電動工具等	①機器の始業前の点検を行っているか	○			
		②グラインダーの回転部囲いを付けているか	○			
		③コード・延長線は3芯アース付を使用しているか	○			
災害防止	高所作業車	①技能講習修了者を配置しているか				該当なし
		②転倒防止の措置はしてあるか				該当なし
		③作業中は安全带を使用しているか				該当なし
災害防止	作業状態等	①着衣に乱れがないか	○			
		②保護具は完全着用しているか	○			
		③材料置場の整理整頓は出来ているか	○			
		④作業の手順は適正か	○			
		⑤不安全行動をしていないか	○			
		⑥作業員の健康状態(顔色等)はよいか	○			
		⑦(夏季)塩分・水分補給をし、休憩をとっているか	○			
点検者コメント						備考
(自社指摘事項):安全書類の健康診断日の更新がなされていない。(6月14日是正確認)						
(作業所指摘事項):無。						
(コメント)この作業所はプレサンスジェネ新神戸と現場事務所が同じで道路向かいの作業所です。床開口養生は新神戸と同じくきちんと処理していました。先ほどの作業所と比べるとかなり狭いのですが、この作業所も朝礼所・休憩所は整理整頓されていました。安全通路も確保され、階段共用廊下も先と同じく仕上げされ養生していました。廊下手摺にサッシが付く開口がありましたが、落下ネット隙間なく張っており、もう1か所は足場への仮設階段にして問題ありませんでした。消火器も新品がついて安全意識の前向きさを感じました。						

プレサンス加納町2丁目 目 安全パトロール





【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】喫煙所
清掃道具の設置

【請負者説明文】非常に
きれい



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】掲示板

【請負者説明文】現場か
らのお知らせ看板



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】足場状況

【請負者説明文】水平ネ
ットの設置

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】階段状況
【請負者説明文】養生さ
れており危険要素等無。



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】スリーブ
養生状況

【請負者説明文】下階か
ら確認アンセン設置OK




【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】集合管設
置状況

【請負者説明文】型枠解
体後すぐ集合管設置。





【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】開口部表
示

【請負者説明文】手すり
設置



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】パトロー
ル状況



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】消火器設
置

【請負者説明文】足場に
設置しなくならないので
よい

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】コンセン
トボックス

【請負者説明文】蓋は、
ちゃんとしまっている



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】安全揭示
板

【請負者説明文】安全意
識の向上



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール 平
成28年6月8日

【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事

【施工管理値】安全揭示
板

【請負者説明文】安全意
識の向上

